



Liste de Contrôle d'Inspection en 160 Points

Inspecteur : Abdelghafour
Date de l'Inspection : 2025 07 16

BMW SERIE 5 / 8 CV automatique [Voir Voiture](#)

Marque : BMW

Ville : Casablanca

Transmission : automatique

Date d'Immatriculation : N/A

Kilométrage : 169752 km

Première main : Non

Type de voiture : Berline

Modèle : SERIE 5

Origin : WW au Maroc

Année de Fabrication : N/A

Type de Carburant : Diesel

Type d'Immatriculation : Particulière

Puissance fiscale : 8

Cylindrée : 2.0L

Justification Premium : Top état

Évaluation du Prix : Prix marche

Siaracash Certified

Stay assured and confident when you buy a SiaraCash Certified Car.



No Major Accidents



No Fire Damage



No Flood Damage

















[En savoir plus sur SiaraCash Certifié](#)

 3 À Réparer


 3 Rectifié
















N/A 3 Non applicable

Peinture




Éléments	Statut	Commentaires
Voile de peinture		
Pare chocs Avant		
Capot		
Aile avant gauche		
Aile avant droite		
Porte avant gauche		
Porte avant droite		
Porte arriere gauche		
Porte arriere droite		
Aile arriere gauche		
Aile arrière droite		
Pare chocs Arriere		
Coffre		
Toit de la carrosserie		
Toit ouvrant	N/A	
Capote convertible	N/A	
Poignees portes		
Inspection calandre		

Les éléments Externe

Éléments	Statut	Commentaires
Carrosserie		

Pare brise avant		
Pare brise arriere		
Vitre avant gauche		
Vitre avant droite		
Vitre arriere gauche		
Vitre arriere droite		
Vitre quart arriere gauche		
Vitre quart arriere droite		
Les roues		
Alignement roues		
Enjoliveurs centre roues		
Suspension amortisseurs		
Systeme de freinage		
Systame électrique		
Bruits sous carrosserie		


Etat De L'intérieure

Éléments	Statut	Commentaires
Tableau de bord		
Jauges fonctionnent correctement		
Volant		
Pommeau de vitesse		
Boutons de commande		
Commandes vitres electriques		
Commande essuie glaces		
Commande essuie glace arriere		












Siège et plafond	✓	
Accoudoir	✓	
Boite a gants	✓	
Pare soleil miroir vanite éclairage	✓	
Eclairage intérieur	✓	
Poste radio	✓	
Systeme audio	✓	
Climatisation	✓	
Les options	✓	
Divers Intérieur	✓	
Intérieure commentaire	Très bon état	

Diagnostic Mécanique






Éléments	Statut	Commentaires
Etat de moteur en général	✓	
Bruit moteur	✓	
Etat des injecteurs	✓	
Etat de radiateur	✓	
Etat de joint de culasse	✓	
Turbo	✓	
Courroies	✓	
Support moteur transmission	✓	
Boite de vitesse	✓	
Embrayage fonctionne correctement	✓	
Bruit transmission	✓	
Fonctionnement 4x4	N/A	

Bruit essieu boîte transfert		
Kilométrage	169752	

Etat Des Consommables

Éléments	Statut	Commentaires
Huile moteur		à remplacer
Filtre & air		à remplacer
Filtre Carburant		à remplacer
Huile de frein		
Courroie de moteur		
Les pneus		
Plaquettes		
Batterie		
Essuie glace		
Roue secours		
Cric outils		
Consommables commentaire	préféablement faire une vidange huile moteur	

Diagnostic électronique

Éléments	Statut	Commentaires
Kilométrages réel		
Voyant indicateur		
Feux detresse		
Fonction feux antibrouillard		
Feux circulation diurne		

Fonction feux croisement route	✓	
Feux automatiques	✓	
Problème probable	aucun problème	

Avis De L'expert

Éléments	Statut	Commentaires
Etate de voiture en general	Bon	
Pas dommage incendie	✓	
Pas dommage inondation	✓	

Recours Juridique :

Tout recours juridique relatif au véhicule doit être exercé auprès du vendeur et non auprès de SiaraCash. SiaraCash agit uniquement en tant que prestataire de services d'inspection et n'est pas partie prenante à la transaction de vente du véhicule.

Reconnaissance :

En acceptant ce rapport d'inspection, le client reconnaît et accepte que L'inspection reflète l'état du véhicule uniquement à la date de la visite technique.

SiaraCash n'est pas responsable des défauts ou problèmes survenant après la date de l'inspection.

SiaraCash n'est pas responsable des réparations, pertes ou dommages résultant de vices cachés ou de tout autre problème non découvert lors de l'inspection.

Tout recours juridique doit être adressé au vendeur du véhicule, et non à SiaraCash.

Images

